

جَعِيلهم في المنافظة المنافظة

تأسست فی ۳ دسمبر سنة ۱۹۲۰ ومعتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دسمبر سنة ۱۹۲۲

محاضرة

اشارات الكهرباء والهواء المضغوط

لحضرة على علمى شلبي رئيس المسكتب النني لاشارات السكة المديد ...

ألقيت بجمعية المهندسين الملكية فى يوم ٩ يونيو سنة ١٩٣٢ ESEN-CPS-BK-0000000319-ESE

00426399



تأسست فی ۳ دسمبر سنة ۱۹۲۰ ومعتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دسمبر سنة ۱۹۲۲

محاضرة

اشارات الكهرباء والهواء المضغوط

لحضرة على علمى شلبي رئيس المكتب الفنى لاشارات السكة الحديد

ألقيت بجمعية المهندسين الملكية فى يوم 9 يونيو سنة ١٩٣٢

م. مصر سکر ۲۷۹۸/۳۲/۳۷۸

اشارات السكهرباء والهواء المضغوط

ELECTRO PNEUMATIC SIGNALLING

١ _ فذلكة تاريخية

حوالى سنة ١٨٥٠ اخترع الارتباط الميكانيكي بأنجلترا (Mechanical Interlocking) وركبت فعلا بعض أكشاك مكانكية سينة ١٨٥٦ فلما عرفت فائدته سرعان ما انتشر مأم بكا ولكن بالنسبة لغلو الأبدي العاملة فكرفي عمل ارتباط عكن من تشغيل السمافورات والتحاويل لمسافات بعيدة ويأبد عاملة قليلة ولقد أدى ذلك الى اختراع اشارات الماء والهواء المضغوط حوالي سينة ١٨٨٧ وبالنسبة لعيوب كثعرة وحدت بتلك اخترعت اشارات الكيرباء والهواء المضفوط حوالي سنة ١٨٩٠ وكانت أول محطة ركت بأمريكا بدينة جرسى (Jersey city) في سكة حديد بنساقانيا وكانت أول محطة ركبت بأوروبا في مدينة ميونخ سنة ١٨٩٧ ثم بأنجلترا في نشمس جيت (Bishopsgate) سنة ١٨٩٩ وحینها کان المرحوم نجیب بك شکور (نجیب باشیا

شكور لعدئذ) رئدساً لإشارات سكك حديد الحكه مة المصرية والمستركو تريل (E. Cotteril) كبيراً لمبندسي السكة والأشغال فكر في ادخال اشارات الكيرياء والهواء المضغوط في محطة مصر وحضرت رسوماتها وتفصيلاتها الكهربائية بشركة ماكنزى وهولند بانجلـترا وأذكر أنني حينما كنت أشتغل بشركة اشارات الوستنجهومي وسكسي Westinghouse Brake & Saxby Signal Company بانجلترا التي اندعجت بها تلك الشركة أخيراً أنني رأيت توصيلات كهربائية لاشارات محطة مصرعملت في سنة ١٩٠٣ وركب فعلا كشك (ث) الذي يسمى الآن كشك ؛ مصر في سنة ١٩٠٥ وكان ذلك بمرفة مندوبي الشركة

وفى سنة ١٩٠٦ حيث كان المستروليم بنتر رئيساً لقلم الاشارات والمسترفرسكويل كبيراً لمهندسى السكة والأشغال ركب كشكان هما كشك اوب اللذان يسميان (٢و٣) الآن بمرفة مندوبى الشركة أيضاً

وفى سـنة ١٩١١ حيث كان المستر سمث رئيساً لقــلم

الاشارات والمسترفرسكويل كبيراً لمهندسي السكة والأشغال ركب كشك للاشارات في الجهة القبلية لمحطة مصر وهو المعروف بكشك واحد الآن وكان ذلك بواسطة موظني سكك حديد الحكومة

ولم يحصل تغييرات مهمة في عهد المستر سمث خلا بعض دوائر كهربائية في قضبان السكة الحديد تشتغل بالتيار المستمر (D. C. track circuits) وكان ذلك في مدة الحرب العالمية الكبرى سنة ١٩١٤ – ١٩١٨ وقد يلذ لنا أن نذكر أن السبب في إدخالها هو أن عامل البلوك أدخل قطارا مملوءا بالجرحي على أحد الأرصفة ثم نسيه هناك وفتح السكة لقطار آخر لكي يدخل على نفس الرصيف ولولا يقظة السائق لأنه حيما شاهد القطار على الرصيف ربط في الحال لحدث كارث عظم

وعملت في عهد المستر ستيفورد رئيس قلم الاشارات الحالى وصاحب العزة مصطفى بك حمدى القطان كبير مهندسي السكة والأشغال تغيرات مهمة في نظام الاشارات عصمة مصر بيانها كالآتى: -

- غير كشك ليشتغل بالاشارات الميكانيكية سنة ١٩٢٧ لدواع اقتصادية
- ۲) عدل نظام الاشارات بكشك ٣ مصرسنة ١٩٢٨
 وأدمجت فيه بمض الاختراعات الحديثة .
- ٣) انشئت وابورات لضغط الهـوا. بطريقة اوتوماتيكيةسنة ١٩٢٨
- عدل نظام الأشارات بكشك ا مصرمن سنة ١٩٢٨ الى سنة ١٩٢٩ وأدمجت فيه الاختراعات الحديثة والدوائر الكهربائية للقضبان بالتيار المتقطع (A. C. Trackcircuits) ودياجرامات بالنور الكهربائي تبين حركة القطارات في الحوش بحيث صار في تركيبه ومن حيث الأجهزة المركبة به كاحدث اكشاك الاشارات في العالم اجمع
- هلت تجارب للإشارات ذات الضوء اللونى (Colour Light signals) ونجحت بكشك ٢ مصر ولاتزال شغالة الى الآن وكان ذلك في سنة ١٩٢٩
- ٦) ركبت أجهزة احتياطية لتوليد التيار الكهربائي

المتقطع ليغذى اكشاك ۱ و ۲ و ۳ فى حالة انقطاع التيــار الـكهربائى لمصلحة السكك الحديد حتى لانشل الحركة وكان ذلك فى سنة ۱۹۳۱

ا تجرى الآن التعديلات بكشك ٢ مصر لأدخال
 الأختراعات الحديثة بها

ولقد اجريت هذه التمديلات نصميا وتركيبا عمرفة موظني سكك حديد الحكومة واشتريت اجهزتها من شركة الوستنجوس بالجلترا

ومما هو جدير بالذكر أن هذه التعديلات لا تكفل فقط احدث الافكار العالمية لضمان سلامة مسير القطارات بل أنها توفر على المصلحة ما يقرب من بينه سنؤيا في فقات الصانة

۲ ــ موازنات اقتصادية

تتاز اشارات الكهرباء والهواء المضغوط بالآتى: -١) حجم كشك البلوك يكون أقل كثيراً مما اذا كانت الأجهزة المركبة به من فوع الارتباط الميكانيكي فحسب اذأن المسافة بين كل ملاوينه وأخرى Signal or point Lever ، مرح وصه بينما في الأشارات الميكانيكية من ٤ الى ٦ بوصه وفي ذلك توفير في مساحة الأرض والبناء

٣) يمكن تشغيل التحاويل على مسافات ابعد كثيرا
 من المقرر في الارتباط الميكانيكي حيث آنها في الاخير
 لاتتجاوز ٣٠٠٠ يأردة من كشك البلوك

شغيل التحاويل المقابلة وترايسها الأرضية
 (Locking Bars) وجرائدها (Facing point locks)
 علاوينة واحدة ينما تشتغل عادة باثنين فى الارتباط الميكانيكي
 وفى ذلك توفير عظيم فى عدد الملاوينات وبالتالى حجم
 الكشك

٤) يمكن تشغيل عدة سيافورات بملاوينة واحدة بكل أمان يبنها في الارتباط الميكانيكي كل سيافور له ملاوينة واحدة ويوجد في محطة مصر بضعة ملاوينات كل واحدة منها تحرك سبعة سيافورات وفي ذلك توفير عظيم لمدد الملاوينات وبالتالى لحجم الكشك

ه) يمكن أن يقرأ سيافور واحد لجملة سكك مختلفة ويسمل ربطه بصناديق امنها Detectors حتى لا يفتح سيافور لطريق مخصوص الا اذا كانت السكة ممهدة له محاماً ينها ذلك يصعب جدا في الاشارات الميكانيكية ويوجد في محيطة مصر دسك واحد يقرأ الى ستة سكك مختلفة

٦) تقليل عدد ملاوينات الكشك ينتج منه تقليل
 عدد عمال البلوك نفسه

۷) المجهود الجسمانى العظيم الذى يبذله عامل البلوك فى شد الملاوينلات بالاكشاك الميكانيكية ينتج منه تعب فى كرى قد يؤدى الى وقوع حوادث بينما الاكشاك الكهربائية المجهود الجسمانى يكاد يكون معدوما مما يساعد على العمل فى المحطات التى تكثر فيها حركة القطارات وخصوصاً وإن التحويلة أو السيافور تحتاج إلى ما يقرب من الثانية لاتمام تحويلها أو فتحه

٣ ــ لوازم اشارات الكهرياء والهواء المضغوط

تشتغل السيمافورات والتحاويل بضغط الهواء ويكون تصريف الهـواء محكوما بواسطة الفلفات الـكهربائية المحكومة من موضع التحاويل نفسها ومن الملاوينات من أعلى الكشك المركبة فيما يسمى بجهاز الارتباط (Interlocking) وتحتاج اشارات الكهرباء والهواء المضغوط عادة الى : —

١) ماكينات لتوليد الهواء المضغوط

 ۲) تيار مستمر (Direct current) مقداره ۱۲ قولت لتشغيل الفلقات الكهربائية لماكينات التحاويل والسيافورات والربلايات التي تشغل بالتيار المستمر والتي ستوضح فائدتها بعد

٣) تيار متقطع مقداره ١٢ ڤولت لتشغيل

ا سلبات بیان التحاویل فاذا کانت التحویله علی راحتها
 یظهر نور أمام عامل البلوك مكتوب علیه حرف N
 واذا كانت محولة يظهر أمامه نور هو حرف R

لبات لبيان موضع القطارات المارة على الشريط فى مناطق الدوائر الكهربائية للقضبان (Track circuits)
 فاذا كان القطار مارا فى احدى تلك المناطق اطنىء النور وان لم يكن ظهر النور

عار متقطع مقداره ۱۱۰ قولت لتشغیل ریلایات و ترانسوفورمات (Relays and Transformers) الدوائر الکهربائیة للقضبان و کذلك لتشغیل الریلایات الاخرى التى سیرد ذكرها بعد

ويستحضرالهواء المضغوط بكشك ٢و٣ مصر بواسطة مكنات تدار بالبخار وسيصير ابقاؤها عند ماتتم التغييرات الحديثة لكشك ٢ اما في كشك ١ فأنه يستحضر بواسطة مكنات تدار عوتورات كهربائية تنغذى من القسم الكهربائي المسكة الحديد وهذه الموتورات تشتغل بطريقة أوتوماتيكيه فاذا وصل صغط الهواء الى ٧٠ رطل للبوصة المربعة وقفت واذا انخفض الى ٥٠ رطل استغلت ولا يوجد شخص معين

لها بل المفروض ان الليمان المكلف بصيانة الحوش يمر عليها بين آن وآن لتزييتها

وفى حالة قطع تيار القسم الكهربائى للسكه الحديد فأه تتغذى الموتورات والاجهزة الموجودة فى الحـوش بواسطة دينامز تدار بالبنزين حتى لاتشل الحركة

وسينجم من ادارة هذه الماكينات الاوتوماتيكية توفير حوالى بنيه سنويا اجرا للبرادين والعطشجية المكلفين بادارتها علاوة على أنها أوفر بكثير من الماكينات التي تدار بالبخاركما لانخفى

ع _ ملاحظات عامة على جهاز فرش الارتباط

يممل نصميم جهاز الارتباط بكشك البلوك من شيئين رئيسين

- ارتباط میکانیکی بین الملاوینات وبعضها کما لوان
 المحطة مرکبة باشارات میکانیکیة
- ارتباط كهربائي لضمان سلامة القطارات علاوة على
 الارتباط الميكانيكي

يراعي في الارتباط الميكانيكي الآتي: -

ا لا يمكن فتح ملاوينة سيافور لكي بمرالقطار في اتجاه مخصوص الا بعد فتح ملاوينات التحاويل التي تؤدى الى هذا الاتجاه المخصوص

۲) لا يمكن لعامل البلوك ان يفتح فى وقت واحد
 سيافورين يؤديان الى حدوث تصادم بين قطارين

۳) بعد أن يفتح عامل البلوك السيافور لا يمكنه أن
 يحرك تحويلة متصلة بالخطالذي يشىعليه القطار أو تكون
 موصلة اليه

٤) تربط ملاوینات التحاویل ببعضها بحیث لا تؤدی
 الی تصادم

هــــجافور الوسط والقيام الذى تكون التحاويل
 الغيرمقابلة خلفها تربطها من الجهتين إلا اذا كان فى ذلك ما
 يمطل حركة المحطة

لا يكن شد ملاوينة سيافور مسافة إلا اذا

شدت ملاوينات القيام والوسط أولا ولا يمكن رد الوسط والقيام إلا اذا رد سيافور المسافة أولا

ويراعي في الارتباط الكهربائي الآتي: -

 ا كل خطأ في الاجهزة يكون في جانب السلامة لمسير القطارات ويسبب أن تعطى السيمافورات عالامة الخطر أوتوماتيكياً

اذا حصل عبث بأى تحويلة فى حوش المحطة فان السيافورات المؤدية لها لا يمكن فتح ريشتها وعلاوة على ذلك عامل البلوك يشمر به بواسطة الأنوار التي تورى أمامه حالة ابر التحويلة فان كانت الابرة على راحتها يرى أمامه نوراً كهربائياً هو حرف N وإن كانت محولة يرى نوراً كهربائياً هو حرف R وإن كانت مفارقة يختنى النوران مماً وعلاوة على ذلك لا يمكن عامل البلوك فى حالة العبث بالتحويلة أن يحول الملاوينة الى أقصى مشوارها إن أراد تحويل الابرة أو إرجاعها الى راحتها إن كانت محولة إلا بعمد إحضار أو إرجاعها الى راحتها إن كانت محولة إلا بعمد إحضار

الكهربائي المختص حيث أن أقفال الشيشني (Check locks) تمنع الملاوينة من المسير

") لا يمكن فتح ريشة سيمافور لكى يمر القطار في اتجاه خصوص الا بمد فتح ملاوينات التحاويل التى تؤدى الى هذا الاتجاه وبشرط ان تكون التحاويل محولة تماما وبدون فرق في الابر

اذا فتحت ملاوينة سيمافور فلا يمكن ارجاعها الى
 موضعها الأصلى إلا اذا أعطت ريشة السيمافورعلامة الخطر

ه – جهاز فرش الارتباط Interlocking Frame

يبين الشكل ١ قطاعاً في جهاز فرش الارتباط

ا عبارة عن ملاوينة تحويلة وبتحريكها يقفل الياى ب المسمى يباىسقطة الملاوينة وسنشرح فائدته بمد و ث عبارة عن وصلة لتحويل حركة الف الرأسية الى حركة نصف قطرية هى حركة الصامود ج ويركب على الصامود ج ترس ليحرك السيخ ح حركة افقية ويبرشم على السيخ ح لقم الارتباط الميكانيكي التي تحرك أعمدة أخرى حركة رأسية بواسطة مشقبيات بهـا ويتوقف على تركيب هذه اللقم ووضعهـا ضمان الارتياط من الوجهة الميكانيكية واستيفاء الشروط السابق ذكرها و د عبارة عن وصلة متصله بالملاوينة الف لتحريك العامود رحركة نصف قطرية ويركب على العامود ر الكلاب الكهربائية ع (Segments) والكنتكات (Contacts) س وهذه الكنتكات تحكم السيمافورات والتحاويل كما سيبين بعدوتركب كو ايل الشيشني الكهربائية غ (Check locks) تحت الكلاب الكهربائية رأساحتى اذاما تت الدائرة الكهربائية فيها وجذب قرصها (Armature) ارتفع عامود قرصها ص مسافة كافية لأن نفدي الحزء البارز من الكلب الكهربائي (ع) وبذلك يمكن تحويل الملاوينسة الى أقضى مشوارها والشكل الثانى يوضح ذلك بجلاء و ط عبارة عن يفطة يكتب عليها اسم المـــلاوينة ونمرتها لــكي يعرف عامل البـــلوك ما محرك و ه عبارة عن لمبات لكى تبين حركة التحويلة فان كانت الابر على راحتهـا ظهر نور هو حرف N وإن كانت على محول ظهر نور هو حرف R

٣ ــ التحاويل

يبن الشكل الثالث تحويلة بمحتوياتها وأ مهى الماكينة و «ب» هو الثالف طرز (ث) الذى يسمح بدخول الهواء المضغوط الى الماكينة بواسطة احد الخرطومين المبينين و (د) هو الكرنك الذى ينقل حركة بستم الماكينة الى التحويلة فيحولها و (ر) هو عامود الادارة الذى ينقل حركة الماكينة الى الجريدة (ع) و (س) هو عامود ادارة ثانى بواسطته تنتقل حركة الماكينة الى ترباس التحويلة وصندوق أمها (م) (Facing point lock and detector Box) حتى اذا

حركة الابرة ؛ بوصة وحركة الجريدة ٨ بوصة وحركة الترباس ٨ بوصة وكان طول الجريدة في الماضي ٤٠ قدموزيد الى ٥٠ نظراً لبمدالمسافة بين دناجل العربات البولمان الجديدة حتى لا يتمكن عامل البلوك من تحويل التحويلة اذا مرت عليها عربة من ذلك الصنف

وفى حالة عمــل دوائر كهربائية للقضبان يستغنى عن الجــريدة لأنها تعمل عملها كما سيبين بعد وحينئذ يستغنى عن (ر)و (ع) وتوصل الحركة الى (س)

ويكون قطر بساتم الماكينات ؛ بوصة أو ه بوصة أو ه بوصة أو ٢ بوصة أو ٢ بوصة حسب نوع التحويلة انكانت مقابلة أو مفرد أو مجوز ومشواره ؛ بوصة أو ٦ بوصة أو ٨ بوصة وفى النظام الحديث نظراً للاستعاضة عن الجرايد فى الدوائر الكهربائية للقضيان يستعمل فقط ٤ ×٨ أو ٥ ×٨

٧ _ ماكينات التحاويل

Point Motors

يبين الشكل الرابع ماكينة تحويلة وبها قلقاتها والشكل الخامس ماكينة وثلقاتها منفصلة والانصال بينها بخرطومين تحتوى الماكينة من هذا الطراز على كايلين أحدها

للتحويل على راحته والآخر للتحويل على محول ويحتوى كل كايل من هذين الكايلين على قرص يجذب اذا ما تمت الدائرة الكهرباثية في كايله ويضغط عامود القرص على طرف عامود موصل بڤالڤ على حجرة يأتى الهواء المضغوط البها مرس حارة متصلة بحجرة الأسلايد ڤالڤ الملآنة بالهواء المضغوط من مواسير النفس الرئيسيــة فاذا ما تمت الدائرة الكهرباثية في الكايل يجذب القرص فيضغط عامود القرص على عامود الثالث فيفتح الثالث سامحاً للهواء المضغوط بالدخول في حارة موصلة الى بستم جنى يحــرك الأسلايد ڤالڤ لفتح حارة تدخل الهواء المضغوط في ماكينة التحويلة وفي الوقت نفسه وصل الأسلايد ڤالڤ الطرف الآخر لسلندر التحويلة بحارة عادم لكي يتمكن بستمها من التحرك واذا ما فتحت الدائرة الكهربائية للكايل فان قرصه يرجع الى موضعه الأصلى بواسطة يايات خفيفة رافعًا معه عاموده ويقفل الثالث الذي يسمح بدخول الهواء للبستم الجنبي بضغط الهـواء وبمساعدة يايات خفيفة وتفتح حارة صغيرة توصل الهواء الضاغط على البستم الجنبي بالجو

فى الشكاين الرابع والخامس يكون الهواء دائما داخل الماكينة ولماكانت شنابرها معمولة من الجلد وكذلك معظم وردها ولماكان الهواء يؤثر فى الجلد بشدة كان هذا المكن وخصوصاً فى الأماكن الحارة دائم التنفيس وينتج من ذلك طبعاً أن يتسرب الهواء المضغوط الى الخارج ويهبط النفس المعوى وتكون ماكينات وابور النفس الذى يولد المضغوط فى حالة اجهاد ولذلك اخترع ما يسمى بالثالث طرز (ث) لنشغيل ماكينات التحويل

تشتغل جميع ماكينات التحاويل لاكشاك ١ و٣ مصر و بعض ماكينات التحاويل كشك ٢ مصر بالقــالف طرز (ث) ولا يزال يركب الى الآن لنشغل به باقى الماكينات الشغالة بالطراز القديم

هذا ويمكن تركيبه على الماكينة مباشرة كالشكل ٦ أو يكون القالف طرز (ث) جزءا منفصلا منها ويكون توصيل الهواء المضغوط الى الماكينة حينئذ مخرطومين

يحتوى الڤالف طرز (ث) على ثلاثة كو ايل كايل القفل

وبه يحبس الهواء داخل مواسير التوزيع على المكن المختلف وهذا الكايل لايسمح بدخول الهوا، داخل الماكينة الا في حالة تحويل التحويله أو عند العبث بها بأن يمر عليها قطار بالعكس لكى يجعل التحويلة تأخذ مكانها الاصلى لصقا لقضيب الجنب أو عند مفارقة الابر أو عند حصول أي خلل بالتوصيلات الكهربائية لصندوق الأمن وسيكون ذلك جليا عند شرح التوصيلات الكهربائية

(۲) كايل على راحته. وهو الذي يحول التحويلة على راحتها (۳) كايل محول وهو الذي يحول التحويلة على محول ويحبس الهواء داخل المواسير والتصريح بدخوله في الوقت المناسب أمكن الاستعاضة عن شنابر الجلد بشنابر حديد وكذلك عن بعض الورد الجلد وأمكن توفير كثير من الجلد والهواء الضائع سدى وفي مصر يكون القالف طرز (ث) جزءا منفصلا عن الماكينة

۸ – الفالف طرز (ث) Style C Valve

يحكم مرور الهواء الىماكينة التحاويل داخل القالف

طرز (ث) بواسطة اسلايد قالف من النوع العادى ويأخذ الاسلايد قالف موضعين أحدها يمكن الهواء المضغوط من الدخول الى الما كينة لتحويلها على راحتها والآخر لتحويلها على محول ويتحدد موضع الاسلايد قالف بواسطة يستمين جنبيين يتحركان بدخول الهواء اليها من كايل على راحته أو كايل محول

وفى كلموضعمن مواضع الاسلايد ڤالڤ حيث يسمح بدخول الهواءالى طرف من اطراف ماكينة التحاويل يتصل الطرف الثانى بحارة للعادم

حركة الاسلايد قالف مرتبطة ارتباطا ميكانيكيا (Interlocked) اعنى أنه لا يمكن تحويل الاسلايد قالف الا الذا أزيح من مشقبياته جزء بارز من داسة تسمى داسة الارتباط متصل طرفها بيستم القفل الذي يتحرك بمرور المواء عند ما تم الدائرة المكهربائية بكابل القفل ويتصل الطرف الثاني بالقالف الرئيسي المركب في حجرة عند الماسورة الرئيسية لدخول المهواء

والعلاقة بين الاسلايد فالف وداسة الارتباط والفالف الرئيسي مصممة بحيث أن الهواء المضغوط يدخل الى ماكينة التحاويل اذا كان الاسلايد فالف غير مرتبط Unlocked وذلك بواسطة زحزحة الجزء البارز من الداسة كما قدمنا و عتنع عند ما يكون الاسلايد فالف مرتبط Locked وذلك عند اتمام مشوار الملاوينه الى احد موضعها على راحته أو محول بعد أن يستقر موضع التحويلة في الموضع المراد تماما يدخل الهواء المضغوط الى القالف طرز (ث) بواسطة مصنى يدخل الهواء الما القالف الرئيسي لتنقية الهواء لما عسى أن يكون قد علق به من الرواسب

والثالث الرئيسي مركب بحيث يستقر أوتوماتيكيا على قاعدته بواسطة ضغط الهواء وبمساعدة يايات وإذا ما استقر في موضعه فانه يضغط على داسة الارتباط لتربط الاسلايد ثالث لكي يمنع من التحرك في الموضع الذي استقر فيه سواء للتحويل على راحته أو الى محول

وتتحرك داســة الارتباط لـكى لا تربط الاسلابد

الث بواسطة بستم القفل ويتحرك بستم القفل بواسطة دخول الهواء اليه عن طريق كايل القفل عند اتمام الدائرة الكهربائية فيه ويدخل الهواء المضغوط الى كايل القفل من حارة متصلة بالحجرة الرئيسية المركب فيها القالف الرئيسي وعندما يتحرك بستم القفل يخرج بروزداسة الارتباط من الاسلايدڤالڤ سامحة له بالمسيروفي الوقت نفسه يفتح القالف الرئيسي ليسمح بدخول الهواء داخل حجرة الاسلايد ڤالڤ ومن هناك يدخل الى ڤالڤات كايل على راحته ومحول ويحرك البستم الجنبي لمن تكون الدائرة الكهز بائية تاءة فيه وعند ما تفتح الدائرة الكهربائية لكايل القفــل يتصرف الهواء الذي حرك بستم القفل بواسطة حارة للمادم في كايل القفل نفسه وعند ما يتخلخل الهواء من سلندر بستم القفل فان صغط الهواء داخل حجرة القالف طرز(ث) يجبر البستم على التحرك عكسيا لكي تربط داسة الارتباط الاسلايد ڤالڤ ولكي يستقر الڤالڤ الرئيسي في موضعه الأصلى مانما دخول الهواء الى داخل القالف طرز (ث) حابسا الهواء في مواسيره الرئيسية

وبديهى طبعا انه اذا كانت الدائرة الكهر بائية لكايل على راحته ومحول متصلة بسبب تماس أو خلافه وكانت الدائرة الكهر بائية لكايل القفل مفتوحة فلاشىء مطلقاً يحدث لان الارتباط الميكانيكي بين الاسلايد فالف وداسة الارتباط تمنع الاسلايد فالف من الحركة واذا كانت الدائرة الكهر بائية للثلاثة كوايل مقفولة فلاشىء يحدث وذلك لان حركة البستمين الجنبين لكايل محول وعلى راحته تمنع الاسلايد فالف من الحركة لمضادتهما لبمضهما

هـ صندوق الامن وترباس التحويله
 Facing Point Lock and Detector Box
 يبين الشكل الثأمن رسما لصندوق الامن

تتحرك كنتكات صندوق الامن بحركة الابر بواسطة عامود يوصـــل ابر التحويله بالكرنك 1 الذي يحرك الكامه (ب) و (ب) ترفع أو تخفض الرافع (ج) الذي يحرك الكنتكات (د) بتحرك الابر ويظهر جليا من الشكل أن أقل حركة على يمين الكرنك المتصل بالكامه البسرى تسبب رفع الرافع (ج) بواسطة الكامات وتفتح الدائرة الكهربائية التى تكون مقفلة بينها الكامة التى فى البسار تتحرك مسافة بسيطة قبل أن يرتفع البكر

وفى حالة كالرسم المبين بهامواضع الكرنكات تتصل الكامه اليسرى بسن الابرة المقفل والكامه التى فى الجهة المينى بسن الابرة المفتوح

واذا ما عكس موضع الكرنكات بتحويل التحويله فان كامات اليمين التي تكون حينئذمتصلة بسن الابرة المقفل تكون مضبوطة بشرط أن أى حركة في سن الابرة تفتح الكنتكات بينما كامات الجهة البسرى يمكن أن تتحرك قليلا بدون فتح الدائرة الكهر بائية

ومعنى هذا أن أقل حركة فى سن الابرة المقفل يحب أن تفتح الدائرة الكهربائية وبعبارة أخرى يجب أن تحكم عامل البلوك من أعلى الكشك حتى لا يتمكن من فتح الملاوينة ويجب أن تطنىء نور البيان الذى أمامه لكى يشعر بانه حصل عبث بالتحويله ويجب أن تقفل ريش للسيمافورات المرتبطة بها أو توماتيكيا لتمطى علامة الخطر لتنبيه سائق القطار حتى ولوكانت ملاويناتها مفتوحة

والكنتكة الوسطى (ر) محمولة على عامود (س) يتصل به كرنك يحمل فى أسفله بكرة (ص) وهذه البكرة تتحرك فى مشقبية فى ترباس التحويلة (ع) هذه المشقبية ظاهرة بجلاء فى الشكل الثالث ويكون عمل هذه البكرة أن تدير عامود الكنتكة الوسطى الى الهين أو الى اليسار حسب حركة الترباس لكي تتم الدائرة الكهربائية للكنتكات المتصلة بسن الابرة وينتج من هذا أن التحويلة اذا لم تكن متربسة تماما فان الدوائر الكهربائية تقتح ولا يتمكن عامل البلوك من تحويل التحويلة وتطفأ الأنوار وتعطى السيافورات علامة الخطر

ویشغل صندوق الأمن ریلایا یسمی بریلای الریشة ذو المصدرین ذو الثلاثة مواضع

Two Element 3 Position vane Relay

یسمی هذا الریلای ذو المصدرین لأنه بحتاج لادارته الی مصدری التیار أحدهما یأتی بالقرب من التحویلة ماراً بكنتكات صندوق الأمن والثانی یأتی مر بسبارات الكشك نفسه (Bus Bars)

ويسمى ذو الثلاثة مواضع لأن ريشته لها ثلاثة مواضع تدل على موضع التحويلة أحدهما على راحته اذا كانت التحويلة عمولة والثالث خطأ اذا كانت التحويلة مفارقة أو اذا انقطع عن الربلاي أحد مصدري الكهرباء أو كلاهما

ويحتوى الريلاى على كايلين أحدهما موصل لصندوق الأمن والأخرى موصلة دائما بالبسبارات فى الكشك وهو لا يشتغل الا اذا مر التيار فى الكايلين مماً فاذا كانت التحويلة على راحتها مر التيار فى الكايل المتصل بصندوق الأمن وبما أن الكايل الآخر دائما به تيار فتعمل خطوط

قوى الكايلين بريشة مرن الألمنيوم طاردة اياها لتقفل كنتكات هيما تسمى بكنتكات على راحته وهذه الكنتكات تتصل بلمبات البيان على راحته لانارتها وتتصل بكابل ششنى على راحته لكي تسمحالملاوينة بالحركة اذا ماأريدذلك واذا عكست التحويلة ينعكس أتجاه التيار في كايل . الريلاي المتصل بصندوق الأمن فتهبط الريشة الى أسفل فأتحة كنتكات على راحته وقافلة كنتكات محول سامحة للتيار الكهرباني بالمرور في لمبات البيان فيظهر نور حرف(R)دلالة على تحويل التحويلة وينطني النور حرف (N) وفي الوقت نفسه يتصل التيار بكايل الششنىعلى محول ليسمح للملاوينة بالحركة اذا ما أريد ذلك

وتوجد قطعة من النحاس عبارة عن ثقل موصل بالريشة لكي يفتح كنتكات محول وعلى راحته فى حالة انقطاع التيار الكهربائى أو عند انقطاع التيار الكهربائى لأحد الكايلين أى عند شل حركة الريلاى لتعطى الريشة موضعاً ثالثاً هو موضع الخطأ وفيه تفتح كنتكات على راحته

وكنتكات على محول وتقفل كنتكة ثالثة نسمى كنتكة الحياد وبها يسمح للتيار بالمرور الى كايل القفل فى القالف طرز (ث) لتشغيله للمحافظة على كيان التحويلة كما سبق الاشارة الى ذلك

۱۱ – التوصيلات الكهربائية لصندوق الأمن وللريلاى ذى الثلاثة مواضع

يبين الشكل التاسع رسما للتوصيلات الكهربائية لصندوق الأمن لتحويله على راحتها ومنه يظهر بجلاء إنارة لمبات البيان وحكم الريلاى على كوايل الششنى ولقد وصلت الدوائر الكهربائية لكوايل الششنى بسقطة الملاوينة حتى لا تتم الدائرة الكهربائية إلا عند تحويل الملاوينة نوفيراً للتيار الكهربائي ويرى من هذا الشكل أن كنتكة الحياد التي سبق الاشارة إليها مفتوحة

يبين الشكل العاشر رسما يبين انعكاس حركة التيار في حالة تحويل التحويله یبین الشکل الحادی عشر رسما یبین طریقهٔ تشغیل تحویلة مجوز مقابلین

يبين الشكل الثانى عشر رسما يبين طريقة تشغيل تحويلة عجوز مكونة من تحويلة مقابلة ومرز أخرى غير مقابلة (فى حالة التحويلة غير مقابلة يستغنى عن الترباس)

١٧ ــ اخطاء التوصيلات الكهربائية لصندوقالامن في جانب السلامة

يبين الشكل الرابع عشر النتيجة التي تحصل في حالة تماس بين الاسلاك عند ا ومنه يظهر بجلاء ما يأتى: –

- ۱) تحرق الكبسات
 - ٣) نطفأ الأنوار
- ه) اذا كانت الملاوينة على راحتها فلا يمكن تحريكها الى عول حيث يمنعها كايل الششنى على راحته من المسير واذا كانت الملاوينة فى المنتصف فلا تستطيع التقدم الى أقصى مشوارها لكى تأخذ موضعها على راحتـه لمنعها بكايل

الششنى على راحته ولا تستطيع الرجوع الى الخلف لاقصى مشوارها لتأخذ موضع محول لمنعها من المسير بكايل الششنى على محول

٤) تقفل كنتكة الحياد لتوصيل الدائرة الكهربائية
 بكايل القفل للتصريح للهواء المضغوط بالمرور للمحافظة
 على كيان التحويله

ه) كل السيافورات التي تقرأ الى التحويله تعطى على الخطر أتوماتيكيا وسيكون ذلك جليا عند شرح التوصيلات الكهربائية للسمافورات

يبين الشكل الرابع عشر نتيجة تماس بين كنتكات صندوق الأمن نفسه والنتيجة مشابهة لما قدمنا

يبين الشكل الخامس عشر تماس بينسكتين مختلفتين وهذا طبعاً بميد الحصول ولكنه الى جانب السلامة

يبين الشكل السادس عشر تماس بين سكتين مختلفتين ولكنه الى جانب السلامه يبين الشكل السابع عشر تماس بين سكتين بعيد الحصول وهو لايظهرفى حينه الا اذا احتجنا لتشغيلاحدى السكتين وحينئذ تكون النتيجة كالشكل الثامن عشر

الشكل عشرون يبين تماس بين سكتين وقطع فى احد الاسلاك وهو الى جانب السلامة

١٣ التوصلات السلهربائية للتحويلة

يبين الرسم عشرون موضع عمل كوايل الششنى بالتقريب وهى الحاكمة على الملاوينة نفسها والتى سبق ان شرحت شرحا مستفيضا ويبين أيضاً موضع عمل الكنتكات المختلفة المتصلة بالعامود (ر) (فى الشكل نمرة ۱)

· ويبيمن الرسم واحـد وعشرون رسما للتوصيلات الـكهربائية لتحويله شغالة من الطراز القديم

ويبين الرسم اثنــان وعشرون رسما للتوصــيلات الــكهربائية لتحويله مفرد شغالة بالڤالڤ طرز (ث)

ويبيرن الرسم ثلاثة وعشرون رسما للتوصيلات

الكمر بائية لتحويله شغالة بالڤالڤ طرز (ث) (مجوز)

ع - الاخطاء الى جانب السلامة

يفهم جليا من شرح الفالف طرز (ث) أن جميع الاخطاء تكون الى جانب السلامة لانه اذا حصل تماس بين كايل على راحته وكايل محول فلا شيء يحدث حيث ان الاسلايد قالف يكون مرتبطا ولا يمكن تحريكه لمحاشرة بروز داسة الارتباط

أما اذا حصل التماس بين الثلاثة أسلاك فلاشىء يحدث لأن حركة البساتم الجنبية بعكس بعضها ومثل هذا ينطبق على المكن الشغال بالكايلين

١٥ – مكنة السيافور

يبين الشكل أربعة وعشرون رسما لمكنة السيافور وهى تحتوى على كايل واحد مماثل لكوايل التحويله ويتصل بستم ماكينة السيافور بعامود مركب على منتهاه ثقل وسيخ متصل بريشة السيافور والعامود مثبت من

المنتصف على بنزفاذا ما تمت الدائرة الكهربائية في كايل ماكينة السهافور دخل الهواء الى السلندر محركا البستم الى أسفل وكذلك طرف العامود المتصل بالبستم الى أسفل فتفتح ريشة السهافور وفي هذا الوضع يكون الثقل المتصل بالعامود والسيخ المتصل بريشة السهافور الى أعلا وعند فتح النفس يتخلخل الهواء المضغوط من حارة العادم بالكايل وترجع الريشة الى موضعها الاصلى بواسطة الثقل المركب على العامود الآنف الذكر

تتصل ريشة السيافور بكنتكه فاذا ما كانت الريشة عاطية علامة الخطر قفلت الكنتكة لنسمح لأى تيار كهربائى بالمرورفيه واذا كانت مفتوحة فتحت الكنتكه لكى لانسمح له بالمرور ولهذه الكنتكة أهمية ستفهم عند شرح الدوائر الكهربائية للسهافور

١٦ – الدوائر الكهربائية للسمافور

فى حالة الاشارات الميكانيكية اذا فتحت الريشة لأى سمافور واسطة جر السلك من أسفل وخصوصا اذاكان السلك مرخم لحرارة الجوفان عامل البلوك لا يشعر به الا اذا رآه اما في الاشارات الكهر باثية فان عامل البلوك لا يستطيع تحريك الملاوينة الى اقصى مشوارها لفتح السيافور أى ارجاعها الى موضعها الاصلى لقفله الااذا قفلت الريشة وأعطت علامة الخطر وذلك لمنع الملاوينة من المسير بواسطة كايل الششنى حتى يفطن عامل البلوك لما يحدث بمحوش المحطة وينبه اللمان المختص بأن هناك خللا في الاجهزة لكى يفحصه

والشكل خمسة وعشرون يبين طريقة نشفيل ملاوينه واحدة لاربعة سيافورات مختلفة وبديهى طبعا أنسا في حالة الاشارات الميكانيكية نحتاج الى اربع ملاوينات لنشغيلها وبديهى كذلك أنه لا يمكن فتح السيافور الااذا كان الطريق ممهداً له تماما بدون فرق في الأبر والاً اذا كانت جميع الريش معطية علامة الخطر

دسك؛ ا يحتاج الى تحويلة؛ امحولة و ١٣ محولة و ١٣ محولة دسك ؛ ب يحتاج الى تحويلة ١٤ محولة و ١٣ محولة و ١٢ على راحتها دسك ٤ ج يحتاج الى تحويلة ١٤ محولة و١٣على راحتها ودسك ٤ د يحتاج الى تحويلة ١٤ على راحتها والدوائر التى فى الشكل والمكتوب وسطهام هى عبارة عن الكنتكات التى تقفلها ملاوينة السيمافور وتكون مقفلة فى أثناء مشوار لملاوينة لفتح السيمافور

١٧ – رقابة الاشارات على الاقلام الفنية عصلحة السكة الحديد

قسم الكهرباء: اذا قطع التيار الكهربائي عن الاشارات فأنها لا تشتغل وأول من يشعر بذلك في حينه عامل البلوك فان الأنوار التي أمامه تختلف ولذلك فانه لا يستطيع تحريك ملاويناته الى اقصى مشوارها

هندسة السكة: إذا لم تكن الأرض مثبتة تماما فان الاشارات تعطى علامة الخطر أوتوماتيكيا عند مرور القطار حيث تفتح الدوائر الكهربائية في صناديق الامن وذلك بديهي من مراجعة جهاز صندوق الارتباط

اذا حصل لعب بالكراسي بحيث يكني لتحريك الأبر حركة أفقية فان الاشارات تعطى علامة الخطر أو توماتيكيا في الانجاه المار به القطار وقد يؤثر ذلك في سكتين مختلفتين اذاكانت سككها مفتوحة وكانت تنصل بهما تحويلة مجوز قسم الوابورات. اذا زادت سرعة الوابورات على سكة مخصوصة بحيث صارت هندسة السكة في خطر فان الاشارات في السكة الأخرى التي قد تكون متصلة أو غير أو غير متصلة بها بتحاويل مجوز قد تعطى علامة الخطر أو توماتكا

وهنالك رقابة أخرى مهمة جــداً سيرد ذكرها عنــد ذكر الدوائر الكهر بائية للقضبان

١٨ – الدوائر الكهربائية للقضبان

اذا رجعنا إلى الشكل نمرة ٢٦ وجدنا أنه فى حالة كهذه يمكن اذا حصل لأى قطر عطب يمنعه من المسير فى نقطة مثل × ولم يكن عامل البلوك متيقظا فان عامل البلوك يمكنه

اذا كانت التحاويل ممهدة تماما أن يفتح أى سيافور متصل مثل سيافور ٤ أو ب أو ج وخصوصاً فى الليالى المظلمة فيحصل تصادم جانبى ويمكنه أيضا أن يفتح سيافور يؤدى الى تصادم وفى أحوال كثيرة إذا كان القطار متروكا على أحد أرصفة الحطة لمدة كبيرة ولا يوجد دوائر كهربائية للقضبان فان عامل البلوك قد يفتح السيافورات المؤدية إلى ذلك الرصيف فيحصل تصادم إذا لم يكن السائق يقظا ولحصول تصادمات من هذا القبيل اخترعت الدوائر المكهربائية للقضبان وعم استمالها

١٩ – اختراع الدوائر الكهربائية للقضبان

كانت الدوائر الكهربائية قديما ولا يزال بمضها الى الآن تشتغل بالتيـار المستمر ويقول الأمريكان ان اختراع الدوائر الكربائية للقضبان هو اختراع امريكي وان المخترع هو الدكتور وليم روبنس · حيث اخترعها حوالى مسنة ١٨٧٧ وحيث قام قطر مخصوص فى ٢٤ اكتوبر سنة ١٨٧٧ ينقل كبار موظنى شركة سكة حديد بنسلفانيا

وبينهم المستركاسات المدير العام والمستر جاردنر الرئيس العمومى والمستر لويس المراقب والمستر بيكارن رئيس القسم الغربى والمستر تومسن رئيس الوابورات والمستر بلدوين من كبار موظنى الشركة لتجربتها وللوجهة التاريخية نترجم جزءاً من خطاب أرسله الدكتور روبنس الى أخيه فى من أكتوبرسنة ١٨٧٣ جاء فيه ما يأتى: —

« لم يجــد المستر بلدوين كلمات كافية لمدح سيما فورى ولقد وقفت صامتاً خلف الصفوف لا أتكلم إلا لايضاح بمض بيانات . وبعد مدة قليلة دخــل كاسات وبيكارن وتومسون في مناقشة عن البطرية وأشياء أخرى ودعونى في حلبة المناقشة ولقد كانت مناقشة حادة لمدة من الزمن. ثم أخــذالمستر بيكارن يشرح ما يجب أن يؤديه السما فور منالوجهة النظرية وشرع المستر بلدوين والآخرون يفهمونه ان سیمافوری هــو ما پتطلبه وبعــد ان فهم المستر جاردنر الدياجرامات للتوصيلات تماماً ابتدأ يشرح للآخرين كيف منعت الحوادث ولقد سروا كثيراً من السيما فورات ولكن التَرَكيبُكان موضع دهشة للجميع حتى انه ليخيل لى أنهم

سيقضون أياما عديدة لفهم كيفية التشغيل وأهمية الاقتراح » وفي يونيو سنة ١٨٧٦ زار الدوم بدور الثانى امبراطور البرازيل بعض السيا فورات الشغالة بالدوائر الكهربائية للقضبان في سكة حديد بوستن ولول بحضور المخترع حيث شاهد حركة السيا فورات الاتوماتيكية وحيث قطع أمامه جزء من القضيب المار به الدائرة الكهربائية فأعطى السيا فور علامة الحطر ثم ركب قضيب جديد ففتح السيا فور من تلقاء نفسه

ويقول الانجليز ان الدوائر الكهربائية للقضبان اخترعها المستر سايكس وانه كان يجربها حوالى سنة ١٨٦٠ في محطة كريستل بالاس ولكن لا يوجد ما يؤيد ذلك خصوصاً وانها لم تنتشر بانجلترا الاحوالى سنة ١٩٠٠ وقد كانت مستعملة قبل ذلك بكثير في أمريكا

واخترعت الدوائر الكهربائية للقضبان بالتيار المتقطع في أمريكا سنة ١٩٠٣ واشتغلت فسلا وكان أول استمالها في أنجلترا في سنة ١٩٧٨ وبمصر سنة ١٩٢٧ أو ١٩٢٨ حيث

جربت دائرتان بكشك ٢ مصر أحـدهما على رصيف ٢ والأخرى على تحويلة نمرة ١٤ ولايزالان يشتغلان الى الآن وفى سنة ١٩٢٩ شـخل كشك ١ جميعه بالدوائر الكهربائية للتيار المتقطع بحوالى ٢٣ منطقة مختلفة

تمتاز الدوائر الكهربائية للتيار المتقطع عن التيار المستمر بأن صيانها غير متعبة نظراً لخسلوها من البطاريات وبأنه لا يؤثر فيها التيار المستمر الذي يتسرب الى الأرض والذي يكون كثيراً بالقرب من المحطات الكبيرة للقطارات الكهربائية وأنه يمكن حمايتها أيضاً حتى من التيار المتقطع

٢٠ ما تحتاج اليه الدوائر الكهربائية للقضبان
 بالتيار المتقطع

تتكون الدوائر الكهربائية للقضبان من: ـــ

 ۱) ريلاى ريشه ذو مصدر واحد أو مصدرين ذو موضعين ولا يستعمل الريلاى ذو المصدر الواحد الا فى الدوائر الكهربائية القصيرة حيث أن مقدار الكهرباء التى يأخذها عظيم ويستعمل غالباً كمكرر للريلايات وسيشرح ذلك فيما بعد وفى ما عدا ذلك يستعمل الريلاى ذو المصدرين ذو الموضعين

ترانسفورمر لتقليل القوة من ١٠٠ فولت الى القولت ويمكن تغيير لفاته الثانوية بتغيير القوة حسب الأرادة وذلك لكى يقوم بحاجات الدائرة الكهربائية للقضبان عند نزول الأمطار أو عند تغيير المقاومة للأرض المركب علما

عوازل جانبية القضبان التحديد المنطقة المراد
 حمايتها ومنع التيار الكهربائي من المسير في المناطق المجاورة

وصلات عبارة عن أسلاك من النحاس لكى توصل التيار فى القضبان نفسها عند مواضع البلنجات حيث ثبت أن الكهرباء لاتسرى بسهولة فيها لما عسى أن يكون فيها وفى مساميرها من الصدى ولقد ثبت أن هذه الأسلاك تحمل ٧٠ ٪ من مجموع الكهرباء المار بالقضيب

۲۱ – التوصيلات الكهربائية للدوائر الكهربائية للقضبان ذات التيار المتقطع A. C. Track Circuits

يين الشكل نمرة ٢٦ رسماً مبناً به الدائرة الكهر مائمة للقضبان وهي تشتغل بريلاي ذو مصدرين ذو موضعين المصدر الأول يكون من الأسلاك الرئيسية الحاملة الـ ١٠٠ فولت العمومي والمصدر الثاني يكون من التبار المبار في أشرطة السكة الحديد والمتغذى من ترانسفورمر مركب على منتهى الأشرطة فاذا مر قطر على الشريط في منطقة الدارة الكهريائية فان التيار الكهربائي يسرى في دناجل القطر نظراً لضعف مقاومتها ويحبس عن كايل الريلاي فيبطل عمله وتهبط ريشته الى أسفل فأتحة كنتكات الربلاي حابسة التيار الكهربائي عن ماكينة السمافور المراد ربطه بهــذه الدائرة (راجع شكل نمرة ٣٧) أو عن كوايل الششني لأي تحويلة مرتبطة بها لمنع المسلاوينة من التحول سواء لعسلى راحته أو على محول (راجع شكل نمرة ٣٨)

وبديهى طبعًا أنه اذا كسر أى قضيب من قضبان

الدوائر الكهربائية أو اذا أزيل عمداً فان السيافور الخاص لهذه المنطقة يعطى علامة الخطر أو توماتيكياً ويكون أول من يشمر به عامل البلوك لاختفاء نور الدائرة الكهربائية للقضبان من أمامه مع عدم وجود قطار

يفضل فى تركيب الدوائر الكهر بائية للقضبان أت يكون التوصيل على التوالى ان أمكن حتى تتمكن الدائرة من اكتشاف القضبان المكسورة

والأشكال من نمرة ٢٧ الى ٣٣ تبين طريقة التوصيل فى دوائر كهربائية للقضبان فى حالات مختلفة قد تأتى فى طريق من يوصل

٢٢ – بعض ملاحظات عملية في التركيب

يبين الشكل بمرة ٣٤ الخطأ الناتج من توصيل الريلايات والترانسفورمات لمسافة بسيدة عن العازل. فبديهى طبعا أنه اذا كسر القضيب في المنطقة بين العازل والريلاي في تركيب كهذا فان الدائرة الكهربائية لا تستطيع اكتشافه وكذلك بيين الترانسفورم والعازل

شكل ٣٥ يورى الخطأ الناتج من ترتيب المازل فى منطقة يكون فيها القضيبان المار عليها الخط آخذان تيار موجبا فقط أو سالبا فقط حيث أنه اذا وقفت عربة لورى أو وابور وكانت المسافة كبيرة فان الدائرة الكهربائية لا تستطيع اكتشافه بل تورى أن لا نطر ولا ترولى موجودين ولذلك لا يسمح بأن تكون المسافة أكثر من ٨ أقدام فى حالة الضرورة القصوى

الشكل ٣٦ يبين الخطأ فى تركيب الترانسفورمات بين دائر تين بجانب بعضهما اذ يجب أن يكون القضيب على أحد جوانب العازل موجب وعلى الجانب الثانى سالب حتى اذا ما كسر العازل تتعادل الدائر تان ويبطل عملها وكذلك اذا وصل القضدان سعضها عفواً أو عمداً

۲۳ – الريلاى ذو الريشة ذو المصدر الواحد ذو الموضعين والريلاى ذو الريشة ذو المصدرين ذو الموضـــعين

يتكون الريلاى ذو الريشة من ملف من الاسلاك محمول على قطعة من الحديد ذات شكل مخصوص ومكونة من عدة صفائح رقيقة ويتخلل أقطاب هذه القطعة قليل من الفراغ معلق فيه ريشة رقيقة من الألمنيوم والجزء العلوى من كل قطب تحيط به قطعة من النحاس فاذا ما مر تيار متقطع في الأسلاك تؤثر خطوط القوة في الحديد ويؤثر هذا بدوره في النحاس لكى تحيط خطوط القوة نصف القطب. وتتولد تيارات في ريشة الألمنيوم في اتجاه مضاد للتيارات التي تنشأ في صيفة النحاس في المنطقة التي لا يوجد بها نحاس فيتولد تيار وتجذب الريشة إلى أعلى طالما عمر التيار في الملف

والريلای ذو الريشة ذو المصدرين ذو الموضعين يشبه عاماً فی عمــله الريلای ذو الريشة ذو الثلاثة مواضع الذی سبق شرحه ولكن يستغنی عن موضع الخطأ إذ لا لزوم له لأن الدائرة الكهربائية للقضبان اما أن تكون مشغولة أو غيرمشغولة وتزال قطعة النحاس التي تعطى الريشة موضعاً ثالثاً

اذا كانت الدوائر الكربائية للقضبان قريبة من الكشك يوضع ريلايها فيها وان لم تكن فيعمل للريلاى مكرر يمثل حركته في الكشك وذلك طبعاً يكون للتوفير في الأسلاك حيث انه يراد ربط الدوائر الكهربائية للقضبان بالسيمافورات والتحاويل وللتوفير في أسلاك لمبات البيان حيث أن الربط يكون بواسطة الريلاي والشكل نمرة ٣٧ يوضح ذلك بجلاء

الشكل نمرة ٣٧ يبين كيفية تشغيل سيمافور ٤ أ الذى سبق شرحه فى الشكل نمرة ٢٥ ويرى فى الشكل ٣٧ أننا قسمنا السكة الى أربعة مناطق كهربائية ويمكن تقسيمها فقط

الى دائرة واحدة ولكننا عممنا التقسيم لنبين كيفية ربط عدة دوائر

وقد استعملنا هنا ريلايا اضافياً يسمى عادة الاستك

ريلاى يشتغل الاستك ريلاى بالتيار المستمر وهو عبارة عن مغناطيس يجذب قرصه بمرور الكهرباء فيفتح أو يقفل الحكينات كت التى توصل الكهرباء الى ماكينات السيافورات ويعمل الاستك ريلاى عملا آخر وهو أن يجبر عامل البلوك بعد مرور القطار من على الدائرة الكهربائية أن يرد الملاوينة الى راحتها

ويبين الشكل ٣٨ كيفية تأثير الدوائر الكهربائية القضبان على كوايل ششنى الملاوينة لمنع حركتها من المرور ويبين الشكل ٣٩ رسماً يبين كيفية عمل المسكرر



















